

第2 現在の駒込病院の施設の状況について

第2 現在の駒込病院の施設の状況について

1 都が実施した簡易現況調査に基づく図面等

- (1) 配置図
- (2) 本館、3号館、別館の平面図・立面図・断面図
- (3) 植栽現況図
- (4) 日影図・等時間日影図
- (5) 本館、3号館耐震診断書(三次診断)病院本館1号館・2号館 臨床医学総合研究所(3号館)耐震診断・耐震補強診断結果概要

2 各種竣工図

- (1) 昭和46年 都立駒込病院建設工事
- (2) 昭和48年 東京都臨床医学総合研究所(駒込)建設工事
- (3) 昭和49年 都立駒込病院外構工事(外構その他その2工事仮設)
- (4) 昭和61年 都立駒込病院医局仮眠棟建設工事
- (5) 昭和61年 都立駒込病院病棟等改修工事
- (6) 平成10年 都立駒込病院配管設備改修工事

3 劣化状況に関する資料

- (1) 都立駒込病院基本計画(平成14年3月)のうち、劣化調査部分
- (2) 本館及び臨床医学研究総合研究所コンクリート強度・中性化試験報告書 注

—【後日公表予定】—

注 「本館及び臨床医学総合研究所コンクリート強度試験報告書」の概要は、上記1(5)において、あわせて整理しました。